

SISTEMI DI MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI AZIENDALI

OBIETTIVI

Conoscere i KPI di valutazione della funzione più attuali ed efficaci e imparare a selezionare quelli più idonei alla propria struttura.

Creare degli indicatori coerenti con gli obiettivi aziendali e di funzione.

Conoscere le metodologie e gli strumenti più innovativi per misurare le performance negli acquisti.

Approfondire in che modo questo risparmio viene trattato a livello di controllo di gestione e quali sono gli impatti sul conto economico.

Dimostrare alla Direzione la validità della propria funzione.

DESTINATARI

Imprenditori, responsabili della qualità, responsabili amministrativi.

CONTENUTI

- Definire gli indicatori per la gestione del Rischio di fornitura (KRI- Key Risk Indicator)
- Apprendere le tecniche di costruzione del Reporting e dei KPI coerenti con gli obiettivi della funzione e del singolo buyer
- Misurare le prestazioni del parco fornitori

DOCENTE

TUV RHEINLAND ITALIA – Primario ente a livello internazionale, con oltre 140 anni di esperienza nella fornitura di servizi di ispezione e certificazione di prodotti, impianti e sistemi di gestione.)

DURATA

7 ore

SEDI E DATE

PARMA, 23 aprile

REGGIO EMILIA, 14 luglio

RAVENNA, 12 maggio

CESENA, 21 maggio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

250,00 € + IVA az. associate

300,00 € + IVA az. non associate

ISCRIZIONE

Vedi le modalità alle pagine 4 e 5